



BOLETIN TECNICO 2017

## Cambios de los motores en los inodoros Sanimarin :

- I. **Sanimarin 12V.** : Desde enero del 2015 , fábrica cambió los motores de 12 voltios. nueva Ref. **NP100682** (junta reforzada , eje diámetro 12mm ) , por lo que cuando se acabe el stock de los motores a 12V – Ref. NP100670 ( diam. árbol 16 mm) , ya no se podrán suministrar.

Algunas partes han sido modificadas, para que sean compatibles con el nuevo eje del motor de 12 mm:

1. Juntas mecánicas (cyclam) 12 mm: **GARND12** (en vez de GARND 16)
2. Fondo de la bomba (brida) : **BL120004** ( en vez de BL120013 )
3. Cuchillas: **RAPECPTNM** ( en vez de RAPECPT )
- 4.

**PARA SERVICIO POST-VENTA** : estamos obligados a enviar el motor completo ( modelo MPSN3112V ... ) cuando se acabe el stock de la referencia NP100670 ( ya no será posible enviar motores nuevos de eje 12 mm).

- II. **En Sanimarin 24V:** hasta fin de existencias seguiremos suministrando motores de 24V – Ref. NP100680 (árbol diam. 16 mm) . Desde 2016 los inodoros se suministran con los nuevos motores diam.12 mm.